

Предписанию об устранении выявленных нарушений обязательных требований МБОУ "Лянторской СОШ №5",
выданное ТО Управления Роспотребнадзора в г. Сургуте и Сургутском районе

№, дата предписания (плана-задания)	№ нарушения	Нарушение	Срок исполнения	Меры по устранению нарушений	Ответственные за исполнение
№ 39 от 20.03.2025г.	1	При обследовании кабинета №306 (информатика), установлено, что парты с ПЭВМ имеют периметральное расположение, что не обеспечивает боковое левостороннее освещение, что не соответствует п.3.4.12.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	исполнено	Установка парт с ПЭВМ расположение которых будет обеспечивать боковое левостороннее освещение, в соответствии п.3.4.12.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	Заместитель директора Хакимова Т.А.,
	2	Кабинет технологии расположен на первом этаже здания. В помещении где установлены плиты электрические для приготовления пищи, не оборудованы местной вытяжной системой, что не соответствует п.3.4.12.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Помещения где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции.	до 30.08.2025г.	Установка вытяжной системы собственными силами в рамках текущего ремонта.	Заместитель директора Хакимова Т.А.,
	3	На момент проведения обследования имеется дефект отделки парт в кабинете №105, что не соответствует п.3.4.12.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	до 30.08.2025г.	Устранение дефектов отделки парт в кабинете №105 собственными силами в рамках текущего ремонта.	Заместитель директора Хакимова Т.А.,
	4	При обследовании кабинетов 109(физика) и 311 (химия), установлено, что учебные кабинеты физики, химии оборудованы демонстрационным столом, установленными на подиуме. Демонстрационный стол имеет покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ, но отсутствуют защитные бортики по наружному краю, что не соответствует п.3.4.12.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	до 30.08.2025г.	Установка защитных бортиков по наружному краю в кабинете 109(физика), для соответствия п.3.4.12.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Кабинет 311 (химия) защитные бортики по наружному краю присутствуют.	Заместитель директора Хакимова Т.А.,
	5	При обследовании установлены следующие нарушения отделки: дефекты покрытия потолка (трещины) на лестничном пролете; в санузле мальчиков, при спортивном зале, трещины на потолке, отсутствие нескольких плиток на стене; вышеуказанные нарушения не соответствуют п.3.4.12.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	до 30.08.2025г.	Устранение дефектов отделки в санузле мальчиков, при спортивном зале, трещины на потолке, отсутствие нескольких плиток на стене собственными силами в рамках текущего ремонта. Устранение дефектов отделки покрытия потолка (трещины) на лестничном пролете совместно с МКУ СЭЗ ЭОСС СР.	Заместитель директора Хакимова Т.А.,



Л.Г.Емелева