

Отчет об исполнении  
Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в МБОУ "Лянторской СОШ №5",  
выданное Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий отдел  
надзорной деятельности и профилактической работы ( по Сургутскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре

№, дата предписания (плана-задания)	№ нарушения	Нарушение	Исполнено/не исполнено	Меры по устранению нарушений (указать, какая работа проведена по устранению данного нарушения)	Сроки выполнения мероприятий, ответственные за исполнение
№ 2405/013-86/140/ПНН от 31.05.2024	1	В нарушении п.14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479- устройства для самозакрывания установленные на дверях лестничной клетки 1 этажа находятся в неисправном состоянии.	исполнено	Исполнено. Акт проведения проверки работоспособности и исправности устройства для самозакрывания на дверях в МБОУ "Лянторская СОШ №5" от 03.06.2024	зам.директора Хакимова Т.А.
	2	В нарушении пп. "к" п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479- допускается хранение, под лестничными маршами, предметов, выполненных из горючих материалов.	исполнено		зам.директора Хакимова Т.А.
	3	В нарушении п.18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479- на дверях (люках) чердачных помещений не размещена информация о месте хранения ключей.	исполнено		зам.директора Хакимова Т.А.
	4	В нарушении п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479- не обеспечено наличие исправного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	исполнено	Исполнено. Срок хранения(срок годности) самоспасателя в ожидании применения до 01.10.2028г. (кол-во 2 шт.)	зам.директора Хакимова Т.А.
	5	В нарушении п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479- не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения средств пожарной безопасности	исполнено	Контракт от 28.10.2022 № 66/22 Оказание услуг по техническому обслуживанию систем (системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре и системы ПАК "Стрелец-Мониторинг") обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд. Акт от 18.06.2024г.	зам.директора Хакимова Т.А.
	6	В нарушении п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479- не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения средств пожарной безопасности, системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре	исполнено	Контракт от 28.10.2022 № 66/22 Оказание услуг по техническому обслуживанию систем (системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре и системы ПАК "Стрелец-Мониторинг") обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд. Акт от 18.06.2024г.	зам.директора Хакимова Т.А.
	7	В нарушении абзаца 4 п.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479- система противопожарной защиты, в случае пожара, не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также же находится их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	исполнено	Контракт от 11.12.2023 № 67/23 Оказание услуг по техническому обслуживанию систем контроля и управления доступом.	зам.директора Хакимова Т.А.



Л.Г. Емелева